

MĚSTO Rokytnice v Orl. hor.	
Došlo dne 23 -02- 2009	Znakovač
Čís. j.	
Podpis: 4	
	Štamp, číslo

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

telefon: 494 509 111

Váš dopis zn.:

Ze dne: 19.1. 2009

Číslo jednací: **OŠKMT-5836/09-2/2009/Cho**

Vyřizuje: Jiřina Chovančíková

Telefon: 494509153

E-mail: jirina.chovancikova@rychnov-city.cz

Fax: 494 534 440

Spis. zn.: 411.1 – A 10

Datum: **20. února 2009**

Účastník řízení:

Město Rokytnice v Orl. hor.

IČO 00275301

nám. Jindřicha Šimka č.p. 3

517 61 Rokytnice v Orl. hor.

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě písemné žádosti Města Rokytnice v Orlických horách, zastoupeném starostou Petrem Hudouskem, IČO 00275301, náměstí Jindřicha Šimka č.p. 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, podané dne 21.1. 2009, správní řízení ve věci obnovy nemovité kulturní památky - „**Restaurování pískovcové vodní kašny na náměstí T.G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách**“ na pozemkové parcele č. 952/6 v katastrálním území Rokytnice v Orlických horách. Kašna je zapsána v ústředním seznamu kulturních památek ČR r.č. 34 515/6-2414.

Nachází se v centru na území Městské památkové zóny Rokytnice v Orlických horách, prohlášené Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu s účinností od 1.9. 2003.

obec	Rokytnice v Orlických horách
část obce	Rokytnice v Orlických horách
katastrální území	Rokytnice v Orlických horách
parcelní číslo	pozemková parcela č. 952/6
náměstí	T.G. Masaryka
název nemovitosti	kašna
rejstříkové číslo	34 515/6-2414

Správní orgán státní památkové péče vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o

Úpravy uvedené kulturní památky zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR spočívají dle podané žádosti v :

- a) v restaurátorském zásahu na všech částech pískovcové vodní kašny,
- předložen pečlivě zpracovaný restaurátorský záměr, který zhotovil v lednu 2009 restaurátor Pavel Kytka, Veverkova 3, 170 00 Praha 7 – uvedeny následující zásahy:
- U nadzemních částí bude prvotní postupná demontáž jednotlivých částí centrálního pylonu – konkrétně vrchní mísy, kanelovaného sloupku, velké mísy, pilíře tvořeného rybami s chrličí a krycí desky se zubořezem, aby mohl být proveden podrobný průzkum stavu vodovodního potrubí, které je zřejmě příčinou vertikálních puklin na sloupku. Je pravděpodobné, že potrubí bude nutné rovněž demontovat a nahradit novým z nekorodujícího materiálu.
 - Rest.zásah na mísách, kanelovaném sloupku a pilíři tvořeném rybami bude zaměřen na odstranění nevhodných vysprávek, revizi soudržnosti kamenné hmoty originálu a její zpevňování organokřemičitým konsolidantem, šetrné čištění a odsolení, doplnění chybějící modelace směsí umělého kamene odpovídající struktury, pevnosti a barvy a závěrečné konzervace. Tyto úkony budou prováděny v rest. atelieru.
 - Střední profilovaná deska se zubořezem doplněná v současnosti z 50ti% cementovou maltou bude nahrazena přesnou kopií (rozměrem i profilací) vyrobenou z přírodního božanovského pískovce tradičními kamenickými postupy.
 - Spodní kvádr soklu a část kvádrů s římsou, které byly v minulosti natřeny olejovou barvou je nutné nejdříve od tohoto nátěru, který se od kamenného originálu postupně odlučuje, očistit. Poté bude podle potřeby kámen zpevňován. Modelace římsy soklu a bloku pod střední profilovanou deskou se zubořezem bude po odstranění nevhodných cementových vysprávek doplněna směsí umělého kamene odpovídající struktury, pevnosti a barvy. Všechny zmíněné části budou na závěr opakovaně konzervovány, zejména ty, které jsou trvale vystaveny působení vody.
 - Restaurování nadzemní nádrže na vodu bude zaměřeno především na odstranění cementové malty ze dna a vnitřní strany jejího kamenného povrchu. Po odstranění cementové malty bude očištěn celý kamenný povrch nádrže od spadových nečistot, podle potřeby zpevněn a na závěr konzervován. Důraz bude kladen na opakovanou konzervaci dna a vnitřní strany nádrže, jež jsou rovněž trvale vystaveny působení vody. Restaurování podzemního rezervoáru bude zaměřeno zejména na obnovení a zabezpečení jeho funkce, tj. zabránit úniku vody z tohoto rezervoáru, zároveň je třeba zrevidovat, ošetřit a nakonzervovat, jak kamenné zdivo, tak kovové prvky.
 - Restaurování rezervoáru bude započato očištěním kamenného zdiva (podlaha, strop a stěny) řízeným tlakovým vodním paprskem, uvolněné a chybějící spárování zdiva bude doplněno sanační hmotou a po proschnutí bude zdivo ošetřeno konzervačním hydrofobním nátěrem.
 - Zkorodované kovové prvky - kotevní spony zdiva a ztužující táhla budou očištěny opískováním a ošetřeny vhodným protikoročním nátěrem. V místech, kde zdivo vystupuje nad úroveň okolního terénu, budou osazeny nové kotevní spony zdiva vyrobené z nekorodující oceli.
 - Po demontáži nefunkčního potrubí instalovaného do kašny v průběhu let budou instalovány nové polypropylenové samonosné nádrže na pískové lože, propojené tak, aby plnily funkci spojitých nádob. Obnovení a zabezpečení uzavřeného okruhu

cirkulace vody v kašně bude dokončeno novým rozvodem elektroinstalace od stávajícího rozvaděče k čerpadlu.

- Současný poklop vstupu do podzemí kašny, bude nahrazen novým poklopem s rámem zhotoveným z litiny.
- Restaurátorský zásah v oblasti velkoformátové pískovcové dlažby kolem nádrže na vodu bude zaměřen na její správné vyspádování. Součástí rekonstrukce dlažby bude přístupový spojovací chodník mezi kašnou a chodníkem na náměstí směrem k penzionu Rampušák.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 68 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správní orgán rozhodl takto a provedení navržených prací je **přípustné při dodržení následujících podmínek:**

1. Restaurátorské práce může provádět pouze fyzická osoba minimálně s restaurátorskou licencí MK ČR – viz. třídník specializací restaurátorských prací, který je přílohou č. 1 výše uvedeného zákona o státní památkové péči – Restaurátor bude seznámen se závazným stanoviskem správního orgánu a s odborným vyjádřením NPÚ – ÚOP v Josefově.
2. V průběhu prací bude v maximální míře respektován originál v dochované autenticitě s jeho výtvarnou a technickou strukturou.
3. Kámen bude citlivě očištěn bez úbytku hmoty a modelace, chybějící části budou nově domodelovány.
4. Nebude prováděna závěrečná scelovací retuš, ale bude realizována pouze retuš lokální a případné doplňky budou probarveny ve hmotě. Závěrečné biocidní ošetření a hydrofobizace pískovce bude realizováno jen na exponovaných místech.
5. **K vyhodnocení restaurátorského průzkumu, podstatným zjištěním a k závěrečné kolaudaci bude přizván pověřený odborný pracovník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově.**
6. Pokud restaurátorském průzkumu nebo vlastních restaurátorských pracích budou zjištěny nové podstatné skutečnosti, bude toto řešeno samostatným závazným stanoviskem.
7. Na závěr prací restaurátor vyznačí na vhodném místě trvanlivým způsobem kdo a kdy předmět restauroval.
8. Pracovní postupy budou dokládány včetně všech zjištění v závěrečné restaurátorské zprávě, zpracované s fotodokumentací podle § 10 prováděcí vyhlášky č. 66/88 Sb. k zákonu č. 20/87 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace bude vyhotovena podle vzoru, který je součástí tohoto rozhodnutí. Ve zprávě budou vyplněny všechny kolonky vzoru, bude v ní rovněž přiloženo závazné stanovisko a odborné vyjádření NPÚ – ú.o.p. v Josefově a zápisy z konzultací, budou zde zároveň uvedeny zjištěné a použité materiály, technologie a jasně stanoveny zásady ošetřování památky.
9. Při převímce díla bude přizvanému příslušnému pracovníkovi NPÚ – ú.o.p. v Josefově předložena restaurátorská zpráva s fotodokumentací a po odsouhlasení bude jedno paré kompletní zprávy s fotografiemi předáno NPÚ, územnímu pracovišti v Josefově pro archivní a badatelské účely. S tímto záměrem bude cestou výkonného orgánu a vlastníka seznámen provádějící restaurátor.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad, odbor ŠKMT, jako příslušný orgán státní památkové péče, provedl řízení k žádosti Města Rokytnice v Orlických horách, IČO 00275301, náměstí Jindřicha Šimka č.p. 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, podané dne 21.1. 2009 o vydání závazného stanoviska k restaurování pískovcové vodní kašny na náměstí T.G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách. Žadatel, dle výpisu z katastru nemovitostí, má právo vlastnické ke kašně a k pozemkové parcele č. 952/6 v k.ú. Rokytnice v Orlických horách. Přílohou k žádosti je čestné prohlášení o vlastnictví.

Správní orgán při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, jakož i Listinou základních práv a svobod čl. 35, odst. 3 „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“, která je součástí Ústavy České republiky.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově pod číslem jednacím NPÚ-362/278/2009/Imr, vypracované PhDr. Pavlem Imrichem dne 10.2. 2009. Toto vyjádření je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí a správnímu orgánu bylo doručeno dne 13.2. 2009. Je v něm konstatováno, že z hlediska zájmů památkové péče nemá NPÚ – ÚOP v Josefově k předloženému projektu zásadních připomínek. Výsledkem prací by mělo být komplexní restaurování památky plně rehabilitovat její funkci, prodloužení její životnosti a zvýšení estetického a výtvarného působení.

Popis památky a stav :

Popis :

Kašna v novorenesančním slohu je umístěna východně od centra náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici v zatravněné ploše. Nádrž má půdorys čtverce s probranými rohy, uprostřed je umístěn pylon s mísami a chrličí. Pod nádrží se nachází rezervoár na vodu. Pylon kašny tvoří kvádr na nízkém soklu s římsou, deska s přetaženou horní hranou, na kvádru ustoupený blok se zubořezem – na severní straně s datem 1886. Na podstavci je pilířek tvořený čtyřmi rybami s chrličí v tlamách. Rybími ocasy je vzpírána velká mísa, jejíž dno tvoří dva oblé prstence. Na mísu je nasazen kanelovaný sloupek s palmetami v patě, páskem a kvítky nahoře. Horní mísa je stejného profilu jako dolní, pokryta palmetami.

Stav :

Nádrž kašny je bez větších poškození. Vnitřní strana nádrže a její dno byly v minulosti omítnuty nevhodnou cementovou maltou, která je nyní lokálně rozpraskaná. Nadzemní část nádrže kašny je spojena s podzemním rezervoárem na vodu zkorodovanými železnými sponami. Z venkovní strany nádrže jsou ze dvou protilehlých stran přisazeny dva stupně schodů (výška schodnice 16cm, délka 180cm), které mají řadu mechanických poškození profilu.

Soklová část pylonu s chrličí byla zhruba do 90ti cm výšky v minulosti opatřena nátěrem zřejmě olejové barvy, která se postupně uvolňuje od kamenného povrchu.

Blok soklu se zubořezem je zasažen korozí kamene a v horní části profilace byl dříve nevhodně doplněn cementovou maltou, na níž byly nalezeny vertikální praskliny. Ryby s chrličí mají řadu drobných i rozsáhlejších poškození modelace. Jedna z rybích hlav je doplněna velkou kamennou plombou, která je zasažena korozí a její modelace je smyta. Cementové doplňky v oblasti rybích tlam jsou vlivem nevhodné železné armatury rozpraskány a uvolněny od kamenného originálu.

Rovněž mísy, zejména okraj větší z nich, byly dříve doplněny nevhodným cementovým tmelem, jež neodpovídá originálu tvrdostí ani barvou.

Ve vrchní části kanelovaného sloupku byly nalezeny vertikální pukliny způsobené pravděpodobně pnutím vodovodního potrubí, které prochází centrem pylonu.

Největším problémem u rezervoáru, umístěného pod nádrží je skutečnost, že není vodotěsný, což narušuje uzavřený okruh cirkulace vody v kašně. Kovové prvky - kotevní spony zdiva a ztužující táhla jsou silně zasaženy korozí, vodovodní potrubí instalovaná do kašny v průběhu doby jsou nefunkční. Spáry pískovcového zdiva jsou uvolněné, na řadě míst zcela schází.

Pískovcová dlažba : Kolem kašny je osazena velkoformátová pískovcová dlažba, která má rovněž řadu mechanických poškození, uvolněných spár a je nevhodně vyspádována směrem k patě kamenného rezervoáru.

Památkový dohled zabezpečuje dle ust. § 32 odst. 2 písmeno g) památkového zákona Národní památkový ústav-ÚOP v Josefově. Dozor vykonává dle ust. § 29 odst. 2 písmeno g) památkového zákona Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor ŠKMT, jako příslušný orgán státní památkové péče, zahájil správní řízení dne 21.1. 2009 v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, což bylo účastníku oznámeno přípisem č.j. OŠKMT-5193/09-2/2009/Cho ze dne 13.2. 2009.

Účastníku řízení byla dána možnost dle § 38 odst. 1 téhož zákona vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit své připomínky a náměty. Účastník řízení této možnosti nevyužil. Správní orgán památkové péče orgán v průběhu správního řízení posuzoval žádost Města Rokytnice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka č.p. 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy a po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při vyhotovení závazného stanoviska vycházel z písemného vyjádření Národního památkového ústavu - ÚOP v Josefově, z předložené žádosti Města Rokytnice v Orlických horách, z restaurátorského záměru, který vypracoval v lednu 2009 restaurátor Pavel Kytka, Veverkova 3, 170 00 Praha 7 a ze znalosti místních poměrů a došel k závěru, že požadované práce jsou přípustné za předpokladu, že budou plně respektovány všechny podmínky tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, oddělení kultury a památkové péče v Hradci Králové prostřednictvím odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.




J. Chovančíková

Jiřina Chovančíková
referent památkové péče
odboru ŠKMT

Na vědomí dále obdrží:

NPÚ v Josefově, územní odborné pracoviště, Okružní 418, 551 02 Jaroměř - Josefov



**NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V JOSEFOVĚ**

OŠKMT - 5416/09-2/2009/CHO

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU		spisový znak
Došle dne	13. 1. 2009	4 H. 1
Č. OŠKMT/116/09		skartační znak
počet listů / příloh		A
		skartační hlásk
		70



Váš dopis č.j./ze dne	OŠKMT- 2389 /09-2/2009/Cho	21. 1. 2009	Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Naše č.j.	NPÚ-362/ 278 /2009/Imr		Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Vyřizuje/linka	PhDr. Pavel Imrich/40		referent J. Chovančíková
Spisový znak	720.4/A/30		Havlíčkova 136
Počet listů/příloh	4/-		516 01 Rychnov nad Kněžnou
V Josefově dne	10. 2. 2009		

PÍSEMNÉ VYJÁDRĚNÍ,

podle ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k **restaurování pískovcové kašny na náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici n Orlických horách, pozemek p. č. 952/6, k. ú. Rokytnice v Orlických horách.** Kašna je zapsanou nemovitou kulturní památkou v ÚSKP ČR: č. r. 34515/6-3414 a nachází se v centru Městské památkové zóny. Žádost doplněná restaurátorským záměrem byla doručena NPÚ – ÚOP v Josefově dne 23. 1. 2009.

V žádosti a velmi pečlivě zpracovaném restaurátorském záměru, který zhotovil Pavel Kytka, restaurátor, Veverkova 3, 170 00 Praha 7, 7. 1. 2009, jsou uvedeny následující zásahy:

Současný stav pískovcové vodní kašny vyžaduje restaurátorský zásah na všech jejích částech. U nadzemních částí bude prvotní postupná demontáž jednotlivých částí centrálního pylonu – konkrétně vrchní mísy, kanelovaného sloupku, velké mísy, pilíře tvořeného rybami s chrliči a krycí desky se zubořezem, aby mohl být proveden podrobný průzkum stavu vodovodního potrubí, které je zřejmě příčinou vertikálních puklin na sloupku.

Je pravděpodobné, že potrubí bude nutné rovněž demontovat a nahradit novým z nekorodujícího materiálu. Rest. zásah na mísách, kanelovaném sloupku a pilíři tvořeném rybami bude zaměřen na odstranění nevhodných vysprávek, revizi soudržnosti kamenné hmoty originálu a její zpevňování organokřemičitým konsolidantem, šetrné čištění a odsolení, doplnění chybějící modelace směsí umělého kamene odpovídající struktury, pevnosti a barvy a závěrečné konzervace. Tyto úkony budou prováděny v rest. atelieru. Střední profilovaná deska se zubořezem doplněná v současnosti z 50ti% cementovou maltou bude nahrazena přesnou kopií (rozměrem i profilací) vyrobenou z přírodního božanovského pískovce tradičními kamenickými postupy.

Spodní kvádr soklu a část kvádrů s římsou, které byly v minulosti natřeny olejovou barvou je nutné nejdříve od tohoto nátěru, který se od kamenného originálu postupně odlučuje, očistit. Poté bude podle potřeby kámen zpevňován. Modelace římsy soklu a bloku pod střední profilovanou deskou se zubořezem bude po odstranění nevhodných cementových vysprávek doplněna směsí umělého kamene odpovídající struktury, pevnosti a barvy. Všechny zmíněné části budou na závěr opakovaně konzervovány, zejména ty, které jsou trvale vystaveny působení vody.

Restaurování nadzemní nádrže na vodu bude zaměřeno především na odstranění cementové malty ze dna a vnitřní strany jejího kamenného povrchu. Po odstranění cementové malty bude očištěn celý kamenný povrch nádrže od spadových nečistot, podle potřeby zpevněn a na závěr konzervován. Důraz bude kladen na opakovanou konzervaci dna a vnitřní strany nádrže, jež jsou rovněž trvale vystaveny působení vody. Restaurování podzemního rezervoáru bude zaměřeno zejména na obnovení a zabezpečení jeho funkce, tj. zabránit úniku vody z tohoto rezervoáru, zároveň je třeba zrevidovat, ošetřit a nakonzervovat jak kamenné zdivo, tak kovové prvky.

Restaurování rezervoáru bude započato očištěním kamenného zdiva (podlaha, strop a stěny) řízeným tlakovým vodním paprskem, uvolnění a chybějící spárování zdiva bude doplněno sanační hmotou a po proschnutí bude zdivo ošetřeno konzervačním hydrofobním nátěrem. Zkorodované kovové prvky - kotevní spony zdiva a ztužující táhla budou očištěny opískováním a ošetřeny vhodným protikorozním nátěrem. V místech, kde zdivo vystupuje nad úroveň okolního terénu, budou osazeny nové kotevní spony zdiva vyrobené z nekorodující oceli. Po demontáži nefunkčního potrubí instalovaného do kašny v průběhu let budou instalovány nové polypropylenové samonosné nádrže na pískové lože, propojené tak, aby plnily funkci spojitých nádob. Obnovení a zabezpečení uzavřeného okruhu cirkulace vody v kašně bude dokončeno novým rozvodem elektroinstalace od stávajícího rozvaděče k čerpadlu. (Současný poklop vstupu do podzemí kašny, bude nahrazen novým poklopem s rámem zhotoveným z litiny. Restaurátorský zásah v oblasti velkoformátové pískovcové dlažby kolem nádrže na vodu bude zaměřen na její správné vyspádování. Součástí rekonstrukce dlažby bude přístupový spojovací chodník mezi kašnou a chodníkem na náměstí směrem k penzionu Rampušák

Popis památky a stav:

Popis:

Kašna v novorenesančním slohu je umístěna východně od centra náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici v zatravněné ploše. Nádrž má půdorys čtverce s probranými rohy, uprostřed je umístěn pylon s mísami a chrliči. Pod nádrží se nachází rezervoár na vodu. Pylon kašny tvoří kvádr na nízkém soklu s římsou, deska s přetaženou horní hranou, na kvádru ustoupený blok se zubořezem – na severní straně s datem 1886. Na podstavci je pilířek tvořený čtyřmi rybami s chrliči v tlamách. Rybími ocasy je vzpírána velká mísa, jejíž dno tvoří dva oblé prstence. Na mísu je nasazen kanelovaný sloupek s palmetami v patě, páskem a kvítky nahoře. Horní mísa je stejného profilu jako dolní, pokryta palmetami.

Stav:

Nádrž kašny je bez větších poškození. Vnitřní strana nádrže a její dno byly v minulosti omítnuty nevhodnou cementovou maltou, která je nyní lokálně rozpraskaná. Nadzemní část nádrže kašny je spojena s podzemním rezervoárem na vodu zkorodovanými železnými sponami. Z venkovní strany nádrže jsou ze dvou protilehlých stran přisazeny dva stupně schodů (výška schodnice 16 cm, délka 180 cm), které mají řadu mechanických poškození profilu. Soklová část pylonu s chrliči byla zhruba do 90ti cm výšky v minulosti opatřena nátěrem zřejmě olejové barvy, která se postupně uvolňuje od kamenného povrchu. Blok soklu se zubořezem je zasažen korozí kamene a v horní části profilace byl dříve nevhodně doplněn cementovou maltou, na níž byly nalezeny vertikální praskliny. Ryby s chrliči mají řadu drobných i rozsáhlejších poškození modelace. Jedna z rybích hlav je doplněna velkou kamennou plombou, která je zasažena korozí a její modelace je smyta. Cementové doplňky v oblasti rybích tlam jsou vlivem nevhodné železné armatury rozpraskány a uvolněny od kamenného originálu. Rovněž mísy, zejména okraj větší z nich byly dříve doplněny nevhodným cementovým tmelem, jež neodpovídá originálu tvrdostí ani barvou. Ve vrchní části kanelovaného sloupku byly nalezeny vertikální pukliny způsobené pravděpodobně prnutím vodovodního potrubí, které prochází centrem pylonu. Největším problémem u rezervoáru umístěného pod nádrží je skutečnost, že není vodotěsný, což narušuje uzavřený okruh cirkulace vody v kašně. Kovové prvky - kotevní spony zdiva a ztužující táhla jsou silně zasaženy korozí, vodovodní potrubí instalovaná do kašny v průběhu doby jsou nefunkční. Spáry pískovcového zdiva jsou uvolněné, na řadě míst zcela schází. Pískovcová dlažba: Kolem kašny je osazena velkoformátová pískovcová dlažba, která má rovněž řadu mechanických poškození, uvolněných spár a je nevhodně vyspádována směrem k patě kamenného rezervoáru.

NPU ÚOP v Josefově akceptuje předložený návrh na komplexní restaurování pískovcové kašny na náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici n Orlických horách, pozemek p. č. 952/6, k. ú. Rokytnice v Orlických horách. Doporučuje však zapracovat do podmínek rozhodnutí – závazného stanoviska následující podmínky:

1. Restaurátorské práce může provádět pouze fyzická osoba s příslušnou restaurátorskou licenci MK ČR – viz třídník specializací restaurátorských prací, který je přílohou č. 1 výše uvedeného zákona o státní památkové péči.
2. V průběhu prací bude v maximální míře respektován originál v dochované autenticitě, s jeho výtvarnou a technickou strukturou.
3. Kámen citlivě očištěn bez úbytku hmoty a modelace.
4. Chybějící části budou nově domodelovány.
5. Nebude prováděna závěrečná scelovací retuš, ale bude realizována pouze retuš lokální a případné doplňky budou probarveny ve hmotě. Závěrečné biocidní ošetření a hydrofobizace pískovce bude realizováno jen na exponovaných místech.
6. K vyhodnocení restaurátorského průzkumu, podstatným zjištěním a k závěrečné kolaudaci bude přizván pověřený odborný pracovník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově.
7. Pracovní postupy budou dokladovány včetně všech zjištění v závěrečné restaurátorské zprávě zpracované podle § 10, odstavce 4 provádějící vyhlášky č. 66/88 k zákonu o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. Budou zde zároveň uvedeny zjištěné a použité materiály, technologie a jasné stanoveny zásady ošetřování. Jedno paré kompletní restaurátorské zprávy obdrží NPU, územní odborné pracoviště v Josefově pro archivní a badatelské účely.

Předpokládaný výsledek restaurátorského zásahu:

Výsledkem prací by mělo být komplexní restaurování památky plně rehabilitovat její funkci, prodloužení její životnosti a zvýšení estetického a výtvarného působení.

Poučení:

Toto odborné vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko/rozhodnutí/ pověřeného MěÚ v Rychnově nad Kněžnou.

PhDr. Pavel Imrich
vedoucí odboru péče o movité kulturní památky



RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

(náčrt struktury a obsahu)

I. Lokalizace památky

1. Okres
2. Obec
3. Adresa: ul./nám. č.
č. parcely
4. Bližší určení místa popisem
5. Název objektu, jehož součástí je rest. dílo
6. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP
7. Název památky, její rejstříkové číslo, u mobilií státních hradů a zámků inventární číslo

II. Údaje o památce

1. Autor (okruh, dílna a pod.)
2. Sloh / Datování
3. Materiál / Technika
4. Rozměry
5. Předchozí známé rest. zásahy

III. Údaje o akci

1. Vlastník
2. Investor
3. Závazné stanovisko OÚ č. ze dne
4. Návrh na restaurování vypracován dne
5. Termín započetí a ukončení akce

IV. Popis památky

1. Popis (složení, kompozice, jednotlivé prvky a příp. adjustace)
 - a) signatury/značky (s přepisem a lokalizací)
 - b) datování/nápisy (s přepisem a lokalizací)
2. Popis stavu památky před započítím rest. prací

V. Nálezová (průzkumová) zpráva

- protokol nálezových situací (sond a pod.)

VI. Vyhodnocení průzkumu

VII. Koncepce restaurátorského zásahu

VIII. Postup práce

(včetně demontáže, transferu a opětovného osazení)

IX. Použité technologie a materiály

X. Doporučený režim památky včetně termínů průběžného odb. ošetření

Fotodokumentace

dokumentace celku a relevantních detailů min. 13x18 cm, v případě obrazů, nástěnných maleb, polychromovaných děl a pod. v barvě. Dokumentuje se stav "před", "v průběhu" a "po restaurování", přičemž námět (tj. místo, úhel záběru, šířka záběru, osvětlení a pod. jsou totožné);

každá fotografie je opatřena popiskou obsahující: - název památky
- bližší určení záběru
- charakteristika etapy

je uvedeno místo uložení negativů, resp. jméno autora fotografií

Grafická dokumentace

schématické znázornění materiální podstaty (druhy materiálů), chybějících a poškozených částí, opravných a restaurátorských zásahů v minulosti, doplňků a aktuálních restaurátorských zásahů včetně jejich návrhů a pod.

Přílohy

kopie závazného stanoviska, návrhu na restaurování, konzultačních protokolů a pod.
kopie laboratorních analýz, technologických doporučení atd.

Restaurátorská dokumentace, její textová část, musí být strojopisná, resp. tištěná a spolu s fotodokumentací, grafickou dokumentací a přílohami pevně adjustovaná. Zároveň musí obsahovat jméno zodpovědného restaurátora (včetně dalších osob, které se podstatně na akci podílely) a adresou a vlastnoručním podpisem.

Poznámka:

Okruhy, které obsahuje závěrečná rest. zpráva se heslovitě zabývá § 10 odst. 4) vyhlášky MK ČSR č. 66/88 Sb., kterou se provádí Zákon ČNR č. 20/87 Sb., o státní památkové péči.