

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

**PÍSKOVCOVÁ VODNÍ KAŠNA NA NÁMĚSTÍ TGM
V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH**



PAVEL KYTKA

2009

GRAFICKÉ ZÁKRESY POŠKOZENÍ PÍSKOVCOVÉ KAŠNY
V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH

- A - praskliny kamenného originálu**
- B - nevhodné cementové doplňky**
- C - dobetonovaná část střední profilované desky pylonu kašny**
- D - olejový nátěr na spodní soklové části pylonu**















